

OGGETTO: Gara d'appalto per la fornitura, l'allestimento e la manutenzione triennale di sale convegni.

Responsabile del Procedimento:	Dott. Stefano Moroni
Struttura referente:	Area infrastrutture e approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it Dott. Andrea Ambrosiano - tel. 026448-6069 opp. 6371
CIG:	7514964878

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI alla data del 25/06/2018

ERRATA CORRIGE

Quesito n.1

Con riferimento alla procedura in oggetto, di seguito trasmettiamo nostra richiesta di chiarimenti:

- 1) Per gli apparati Summit X430-24p quante SFP si devono fornire sulle porte 1000BASE-X SFP (che sono 4)? Che tipo di SFP?
- 2) Per la Sala Rodolfi U6 Riga 2.2.1.22.1 e la Sala Convegni U36 Riga 2.2.2.20.1 si richiede un codec SX20 che è in EoSales il 03-02-2018 e il codec SX20+camera12x andrà in EoS il 30-07-2018. A questo punto si possono offrire le seguenti soluzioni del prodotto in allegato:
 - a. Opzione 1 CS-CODEC-PLUS+
 - b. Opzione 2 CS-CODEC-PLUS+ Touch10? (in sostituzione del telecomando)
 - c. Opzione 3 CS-KITP60 + Touch10? (in sostituzione del telecomando) + microfoni

Risposta a quesito n.1

- 1) Non sono richieste SFP.
- 2) In considerazione del previsto termine di commercializzazione del prodotto richiesto (<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/eos-eol-notice-c51-740247.html>) si considerano accettabili prodotti alternativi purché rispettino i seguenti requisiti minimi:

2.2.1.22.1.1 e 2.2.2.22.1.1 marca CISCO (per integrazione con infrastruttura esistente);

2.2.1.22.1.2 e 2.2.2.22.1.2 interfaccia Ethernet (RJ-45) 10/100/1000;

- 2.2.1.22.1.3 e 2.2.2.22.1.3 interfaccia di configurazione via HTTPS (pagina Web) per gestione remota;
- 2.2.1.22.1.4 e 2.2.2.22.1.4 elaborazione segnali: full HD fino a 1080p 60;
- 2.2.1.22.1.5 e 2.2.2.22.1.5 trasmissione/ricezione dati: fino a 6 Mbps per collegamenti punto-punto;
- 2.2.1.22.1.6 e 2.2.2.22.1.6 protocolli di comunicazione: H.323 e SIP;
- 2.2.1.22.1.7 e 2.2.2.22.1.7 protocolli di compressione video: H.264;
- 2.2.1.22.1.8 e 2.2.2.22.1.8 protocolli di compressione audio: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD;
- 2.2.1.22.1.9 e 2.2.2.22.1.9 numero di ingressi video HDMI e/o DVI-I/D: 2;
- 2.2.1.22.1.10 e 2.2.2.22.1.10 numero di uscite video HDMI e/o DVI-I/D: 2;
- 2.2.1.22.1.11 e 2.2.2.22.1.11 numero di ingressi audio analogici: 2;
- 2.2.1.22.1.12 e 2.2.2.22.1.12 numero di ingressi audio digitali: 1 su HDMI;
- 2.2.1.22.1.13 e 2.2.2.22.1.13 numero di uscite audio analogiche: 1;
- 2.2.1.22.1.14 e 2.2.2.22.1.14 numero di uscite audio digitali: 1 su HDMI;
- 2.2.1.22.1.15 e 2.2.2.22.1.15 funzione dual stream con protocollo H.239;
- 2.2.1.22.1.16 e 2.2.2.22.1.16 funzione crittografica AES;
- 2.2.1.22.1.17 e 2.2.2.22.1.17 DTMF H.245 per H.323;
- ~~2.2.1.22.1.18 e 2.2.2.22.1.18 DTMF RFC 4733 per H.323;~~
- 2.2.1.22.1.18 e 2.2.2.22.1.18 DTMF RFC 4733 per SIP**
- 2.2.1.22.1.19 e 2.2.2.22.1.19 sistema di comando: telecomando e/o touch panel;
- 2.2.1.22.1.20 e 2.2.2.22.1.20 funzione di monitoraggio remoto;
- 2.2.1.22.1.21 e 2.2.2.22.1.21 comunicazioni H.323 e SIP con apparati e MCU senza necessità di sottoscrizione ulteriori servizi.

Dott. Stefano Moroni

RUP - Responsabile Unico del
Procedimento

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs.
82/05]